

preveni+

Notificações de lesão por pressão

preveni.com.br



Classificações da lesão por pressão



Estágio 1



Estágio 2



Estágio 3



Estágio 4



Não classificável



Tissular profunda



Dispositivos médicos



Membrana mucosa

Problemas



Aumento de 157%
nos custos de
internação

Problemas



Aumento de 157%
nos custos de
internação



137% a mais no
período de
internação

Problemas



Aumento de 157%
nos custos de
internação




137% a mais no
período de
internação




Processo judiciais

Dashboard



Dashboard



Notificação da lesão

Nova lesão

×

Local

Frente - Orelha esquerda

Verificação

Admissão

Incidência

Estágio

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Membranas mucosas

Não classificável

Tissular profunda

Tamanho

Largura(cm)

2.00

Compri. (cm)

2.00

Área (cm²)

4.00

Profundidade

3.00

● Padronizado

Notificação da lesão

Nova lesão



Local

Frente - Orelha esquerda

Verificação

Admissão

Incidência

Estágio

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Membranas mucosas

Não classificável

Tissular profunda

Tamanho

Largura(cm)

2.00

Compri. (cm)

2.00

Área (cm²)

4.00

Profundidade

3.00

- Padronizado
- Mais ágil

Notificação da lesão

Nova lesão

×

Local

Frente - Orelha esquerda

Verificação

Admissão

Incidência

Estágio

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Membranas mucosas

Não classificável

Tissular profunda

Tamanho

Largura(cm)

2.00

Compri. (cm)

2.00

Área (cm²)

4.00


Profundidade

3.00

- Padronizado
- Mais ágil
- Dados conectados

Notificação da lesão

Registro de imagens
e evoluções



Smartphones



Lesão por pressão

Lesões

Nova lesão

Notificadas

Confirmadas



Lesões confirmadas

3 Frente - Orelha esquerda

Estágio 1 - Incidência



Por Amanda Ribeiro

Hoje às 14:30



Confirmada por Fabiana Lima, hoje às 14:30

2 Atrás - Sacra

Estágio 1 - Incidência



Por Amanda Ribeiro

Domingo às 14:30



Confirmada por Fabiana Lima, domingo às 14:30

Análise da causa raiz

Diagrama de Ishikawa

PENDENTE

Coluna
Incidida | Estágio 3


 Lesão confirmada por Fabiana Lima
Ontem às 14:30

Preencher diagrama

PREENCHIDO

Orelha esquerda
Incidida | Estágio 1

Diagrama de Ishikawa



Paciente
Fatores clínicos
Recusou a mudança

Pessoal
Descomprometimento
Novos colaboradores
Falta de conhecimento

Método
Falta de protocolo

Estrutura
Falta de pessoal
Temperatura inadequada
Falta de treinamento

Materiais
Superfície inadequada

Ambiente
Intercorrências

 Lesão confirmada por Fabiana Lima
Ontem às 14:30

 Preenchido por Fabiana Lima, hoje às 21:58

A healthcare professional in blue scrubs is sitting on the edge of a hospital bed, holding the hand of a patient who is lying in the bed. The patient's hand is resting on a white sheet. The healthcare professional's stethoscope is visible around their neck. The background is softly blurred, focusing on the interaction between the patient and the professional.

preveni+

Obrigado!

Melhorando a segurança do paciente

preveni.com.br